表示部の点灯を消すには

電源コードをコンセントに差し込むと、電源OFFの状態でも表示部が点灯し次々と変化します。(デモ機能)



デモ機能動作中に "DEMO OFF"と表示する まで押したままにする

DEMO OFF

上記操作をするたびに **DEMO OFF(切)**→ DEMO ON(入)

RQCA1544